

DOPC **Site Albert**



VAPEURS TOXIQUES

Les frais médicaux, Ti610 paiera tout !

DEPUIS LE 1ER AOÛT, LES TRAVAUX DE RÉFECTION

DES SOUS-SOLS ONT DÉBUTÉ ET

SE TERMINERONT COURANT SEPTEMBRE.

L'UNSA POLICE AVAIT ALERTÉ LA CHEFFE D'ÉTABLISSEMENT

SUR L'EMPLOI DES PRODUITS QUI POURRAIENT AVOIR

UN IMPACT SUR VOTRE SANTÉ, DONT ELLE EST GARANTIE.

SA RÉPONSE ÉTAIT CLAIRE, L'UPS SERAIT SAISI DANS

LE CAS OÙ CERTAINS SYMPTÔMES APPARAÎTRAIENT

EN SOLLICITANT LE PLAN DE PRÉVENTION.

EN LISANT LA FICHE TECHNIQUE SUR L'UN DES PRODUITS UTILISÉS PAR LA SOCIÉTÉ, MADAME LA

CHEFFE D'ÉTABLISSEMENT, LE MÉDECIN DE PRÉVENTION AURAIT PU ÊTRE SAISI PAR VOS SOINS.

**VU LES ODEURS INCOMMODANTES CONSTATÉES DANS L'ENSEMBLE DU BÂTIMENT,
L'UNSA POLICE SOLLICITE L'INTERVENTION DU MÉDECIN DE PRÉVENTION ET SAISIT LE
SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES.**

**L'UNSA POLICE NE PEUT TOLÉRER LES MÊMES DÉSAGREMENTS, SURVENUS LORS DES
DERNIERS TRAVAUX DU 02/11/2018, AYANT PROVOQUÉ DES IRRITATIONS SUITE AUX
INHALATIONS DE VAPEURS TOXIQUES !**

LA FICHE TECHNIQUE

MENTIONS DE DANGER :

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

CONSEILS DE PRUDENCE :

P261 : Éviter de respirer les vapeurs.

P272 : Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.

P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

SUBSTANCES QUI CONTRIBUENT A LA CLASSIFICATION :

EU1208 : Contient du Diisocyanate d'hexaméthylène, Hexaméthylène diisocyanate, oligomères.

Peut produire une réaction allergique.

UNSA/FASMI, FÉDÉRATION AUTONOME DES
SYNDICATS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR



Unsa Police 75

www.unsapolice-grandparis.fr

UNSA POLICE - 25 RUE DES TANNERIES - 75013

BUREAU DOPC 71 RUE ALBERT-1ER-ETAGE 75013 PARIS

LA SECTION PARIS

14/08/2019

